

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部  
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED 能源國際投資控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：353)

### 自願性公佈

謹此提述能源國際投資控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）  
於二零一三年四月二十五日刊發的二零一二年年報。本集團茲提供更多營運詳情，說  
明導致鑽探及開採時間表推遲的事項。

#### 導致鑽探及開採時間表推遲的事項

石油勘探業務的性質需要高度的技術知識以及密集的資本投入，而風險與預期回報亦  
較高。鑽探作業為一項持續進行的評估過程，即從每口油井取得的數據（如孔隙度、  
井底壓力、含油儲層的組成結構及原油資源量等），均須進行分析。該等數據將用以  
確定新的鑽探位置、鑽探技術及油井深度等，以訂立符合最新狀況的鑽探及開採時間  
表—包括已開發及尚未開發的區域。過往的鑽探結果亦會用作選取不同鑽探工程承  
辦商。

因發生多宗突如其來的干擾事件和無法預計的狀況，導致二零一二年的鑽探及開採  
時間表出現延後：

- (i) 獲取的鑽探及開採數據越多，所設定的鑽探及開採時間表會越準確。本集團原初  
計劃採用大規模開採法，在指定地區對預先定下數目的油井進行鑽探。雖然大規  
模鑽探可令產油量於短時間內顯著增加，但同時有很高風險，因鑽探地區的石油  
儲量未必會達到預期水平。隨著搜集到更多關於石油儲量的數據，本集團現採納  
了滾動開採法，盡量減少遇到低效益油井的機率。

\* 僅供識別

- (ii) 技術人員亦用上較多時間分析此等最新數據對已規劃的鑽探及開採工程的影響。慣常使用的油井乃用於開採油田，但在搜集到更多開採數據／資料後，集團發現可能應由開挖傳統井改為開挖水平井（其石油生產能力較高）。然而，鑽探此特定類別的水平井，成本遠比傳統井高。本集團與合作夥伴中國石油天然氣集團公司的技術部門以及其他當地專家，仍在商討是否有任何新技術於日後進行生產作業時應予採用。直至現階段尚無任何結論，惟整體鑽探時間表已受到影響。
- (iii) 有關資本開支及／或承擔主要來自鑽探油井的成本。鑽探油井需要大筆資金。初時，管理層相信本集團可依靠外來和內部資源以滿足資金需求。就外來資源而言，本集團未能於二零一二年落實安排。

至於內部資源，石油業務於二零一二年未能產生足夠資金應付既定的鑽探時間表。鑑於資金不足，本公司需與承辦商重新商討鑽探油井工程的付款期。為數116,686,000港元的其他借款，已於二零一二年十二月三十一日的綜合財務狀況表上列入非流動負債。因此，此等承辦商的鑽探時間表亦受到影響。

- (iv) 油田若干範圍靠近查干湖，查干湖為一個自然保護區。靠近該等區域的鑽探及開採活動，會受到地方環保局密切監視。於二零一二年內，承辦商採用的現有鑽探技術未達到地方環保局的要求。本集團與地方環保局已就該區內油井的相關環保問題，進行密集商討。由於磋商環境事宜，令既定鑽探工程受到耽誤。
- (v) 年內，本集團受到惡劣天氣影響，令開採工作受阻。惡劣天氣例如暴雨、大雪及地濕，均會對原油的交付造成干擾，逼使本集團減慢開採作業的步伐。此外，惡劣天氣亦會影響本集團承辦商進行鑽探活動。

本公佈所載資料乃以本公司現有資料作依據。股東及投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
能源國際投資控股有限公司  
執行董事  
王美艷

香港，二零一三年六月三日

於本公佈日期，執行董事為羅念如先生、陳國榮先生、王東海先生、王美艷女士及楊光明先生；而獨立非執行董事為蔡志輝先生、王靖華先生及陳偉璋先生。