

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二三年五月二十四日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於子公司漿渣外售單位發生安全事故的公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國，山東
二零二三年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生、李興春先生、李峰先生及李偉先先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生、楊彪先生及李志輝先生。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于子公司浆渣外售单位发生安全事故的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高废浆利用率，降低运行费用，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）于2022年与石家庄科晶废旧物资回收有限公司（以下简称“科晶公司”）签订浆渣回收外售合同，由科晶公司负责浆渣回收、处理、销售。

2023年5月18日18时30分左右，科晶公司在湛江晨鸣厂区内发生一起安全事故，造成4名科晶公司员工死亡。

经初步核实，为回收集水井浆渣，科晶公司1名员工在科晶公司于湛江晨鸣污水集水井旁自建的浆渣回收装置（斜网过滤装置）上用高压水枪冲洗斜网，因操作不当不慎跌落至斜网下方空间，另3名科晶公司员工发现后进入斜网下方空间里面施救，4人缺氧晕倒，经多方全力救援，4名员工先后被救起送往医院救治，经抢救无效死亡。事故发生后，公司立即向湛江市应急管理局进行了报告，具体事故原因政府有关部门正在调查中，最终以政府部门公布的原因为准。

截至本公告披露日，科晶公司已完成对其员工家属的赔付工作。当前湛江晨鸣生产经营正常运行，本次事故未对公司生产经营及财务状况造成不利影响。

公司向本次事故罹难的科晶公司员工表示沉痛哀悼，公司将积极配合政府调查，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日