

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：981)

**自願性公告
中芯北京晶圓廠暫時停電**

中芯國際集成電路有限公司(「本公司」)謹此就北京晶圓廠的暫時停電向公眾作出自願性公告。

本公司透過全資附屬公司中芯國際集成電路製造(北京)有限公司及非全資附屬公司中芯北方集成電路製造(北京)有限公司在北京擁有晶圓廠(統稱為「北京晶圓廠」)。該等晶圓廠於中華人民共和國北京市北京經濟技術開發區內相互毗鄰。

於二零一六年二月一日下午，北京晶圓廠的110千伏變電站一10千伏開關損壞，造成晶圓廠暫時停電。損壞原因有待國家電網公司屬下國網北京市電力公司和國網北京亦莊供電公司的專家調查及分析。

經本公司僱員及國網北京市電力公司和國網北京亦莊供電公司的專家合力搶修後，北京晶圓廠於二零一六年二月三日清晨恢復電力，並於二零一六年二月四日恢復出貨。

本公司確認，上述暫時停電並無造成任何人員傷亡及設備損毀，且並無對本公司構成任何重大不利財務影響。我們估計，事件對本公司二零一六年第一季度收益影響甚微，且對本公司二零一六年第一季度毛利的影響約少於1.6%。儘管發生是次事件，我們依然預期二零一六年第一季度的出貨量將有所增長。

「晶圓廠正逐漸恢復運作。我很高興看到我們的團隊能迅速應對這次事件，控制情況，與客戶保持溝通，我們衷心感謝客戶的支持，以及員工和北京政府機關幫助我們恢復正常狀況。」本公司首席執行官兼執行董事邱慈雲表示。

中芯國際集成電路製造有限公司
首席執行官兼執行董事
邱慈雲博士

二零一六年二月五日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學 (董事長)

邱慈雲 (首席執行官)

高永崗 (首席財務官)

非執行董事

陳山枝 (替任董事李永華)

周傑

任凱

獨立非執行董事

William Tudor Brown

馬宏升 (Sean Maloney)

陳立武

周一華

* 僅供識別